

Rozdělení oborního plotu obory Hájek		celková délka sektoru m	Nutné opravy maximálně do 2 let (výměna polí)		Opravy během maximálně 5 let (výměna polí)	
			počet polí ks	celková délka m	počet polí ks	celková délka m
Sektor 1	od: Hlavní brána - do: roh dělicího plotu pod Homolí	820	38	171	20	90
Sektor 2	od: předchozí - do: roh elektrovedu Na Francouzské	1 020	98	441	60	270
Sektor 3	od: předchozí - do: brány č.3	1 080	100	450	75	338
Sektor 4	od: předchozí - do: brány č.4	1 040	48	216	10	45
Sektor 5	od: předchozí - do: brány č.5	760	32	144	10	45
Sektor 6	od: předchozí - do: brány č.6	800	119	536	20	90
Sektor 7	od: předchozí - do: brány č.7 (u prasat)	400	53	239	25	113
Sektor 8	oplocení černé zvěře + dělicí plot	2 050	226	1 017	250	1 125
Sektor 9	dělicí plot černé zvěře	760	61	275	30	135
Sektor 10	od: dělicího plotu černé zvěře - do dělicího plotu mufloní/dančí	430	42	189	15	68
Sektor 11	od: předchozí - do: brány č.9 (Rybářská)	380	25	113	10	45
Sektor 12	od: předchozí - do: brány č.10 (Ostrovská louka))	870	31	140	30	135
Sektor 13	od: předchozí - do: brány č.1 (Hlavní brána)	1 120	62	279	40	180
Sektor 14	Dělicí plot východ	710	15	68	20	90
Sektor 15	Dělicí plot západ	400	45	203	30	135
Celkem		12 640	995	4 478	645	2 903

Poznámka: nejsou zahrnuty další nutné opravy během mimořádných situací - nutný pravidelný monitoring ze strany nájemce (minimálně 1x týdně),

podbarvené sektory 1 (38 polí) a 6 (119 polí) – havarijní stav nutná oprava v roce 2020!!!